
操作使用手册





烟台微特机械有限公司

目 录

	外形总图 —————————	2
<u> </u>	用途、特点和控制方式—————	4
	1、ATP 系列液压增力气动压力机的用途————	4
	2、ATP 系列液压增力气动压力机的特点————	4
	3、ATP 系列液压增力气动压力机的控制方式——	4
三	主要技术规格———————	——5
四	结构概述————————	6
	1、ATP 系列液压增力气动压力机的机体结构——	6
	2、气动控制系统————————	—— 7
五.	安装调试	8
	1、气动压力机机械部分调试步骤————	8
	2、气动压力机气动系统调试步骤—————	8
六	维护保养及操作注意事项 ——————	9
	1、维护保养———————	—— 9
	2、操作注意事项————————	—— 9

一、外形总图





二、用途、特点和控制方式

1、ATP 系列液压增力气动压力机的用途:

ATP 系列液压增力气动压力机,以液压增力气缸做为执行元件,拥有独特的三行程工作过程: *快进行程*一气压驱动,快速接近工件; *工作行程*一内部液压系统加压工作; *返回行程*一气压驱动, 快速复位。该机适用于五金、电子、电器、汽车、机械、钟表、仪器等众多行业在装配、落料、切割、成型、翻边、压入、铆接、冲缝、校准和压印等工序使用。

2、ATP 系列液压增力气动压力机的特点:


该系列气动压力机结构紧凑、刚性较高,在下压过程中左右手分别控制空行程和力行程,具有下面几个方面明显的特点:

- 2.1 采用带防转机构的高速液压增力气缸作为执行元件,压力调节范围广。
- 2.2 底座和横梁采用高质量铸铁铸造加工成型,刚性好、强度大。
- 2.3 底座和横梁通过龙门式双柱连接,承载能力大,导向精度好。
- 2.4 双柱采用螺纹调节机构,确保机头升降自如,调节方便,锁定牢固。
- 2.5 软到位技术保证在行程中的任何位置,开始力行程的压力加工。
- 2.6 工作过程无振动、无冲击、无噪音,极大提高工件加工质量及模具寿命。
- 2.7输出压力与气源压力成正比,对输出压力及运行速度的调节方便快捷。
- 2.8 仅仅是普通机械压力机或液压机能耗的 10%-20%, 极大的节约能耗。
- 2.9 采用完全气液分离和进口优质密封元件,保证气缸长期稳定高效工作。

3、ATP 系列液压增力气动压力机的控制方式:

- 3.1 按压左手按钮,空行程(快进行程)开始工作,小压力快速压住工件。
- 3.2继续按压右手按钮,力行程(工作行程)开始工作,大压力慢速加压。
- 3.3 同时松开左右按钮,空行程和力行程返回,机器复位,准备下次工作。

三、主要技术规格




ATP 系列液压增力气动压力机规格型号及结构尺寸

1111 XIV 31K/E-11/4 1-73/E-14/10/1011 - 1 XV-11/1/11												
定货型号	气源压力 1.0/0.7MPa		LXW	C	D	Е	F	G				
	工作力	快进力	返回力	台面尺寸	双柱跨度	调节高度	安装孔径	台面孔径	双柱孔径			
	[KN]	[KN]	[KN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
ATP-08-280-A-B-M	80/55	4.8/3.3	3. 2/2. 2	496X296	330	70-300	Ф30Х50	Ф60	Ф50			
ATP-08-380-A-B-M	80/55	4.8/3.3	3. 2/2. 2	596X396	430	70-300	Ф30Х50	Ф60	Ф50			
ATP-15-270-A-B-M	150/100	7. 5/5. 2	5. 6/3. 9	496X296	330	70-300	Ф30Х50	Ф60	Ф60			
ATP-15-370-A-B-M	150/100	7. 5/5. 2	5. 6/3. 9	596X396	430	70-300	Ф30Х50	Ф60	Ф60			

A-总行程, B-力行程, 压力机行程的更多选择, 请参照相应系列的液压增力气缸

定货型号说明:



四、结构概述

1. ATP 系列液压增力气动压力机机体结构


如外形总图中如图所示,液压增力气缸 15 以前法兰的方式固定 在盖板 16 上,盖板 16 与双立柱 10 紧密配合,通过四个调节螺母 13 连接牢固。双立柱 10 与底板 9 过盈配合,立柱 10 下端部的轴肩与底 板 9 的配合面紧密贴合,避免出现上下窜动。

同步旋转四个调节螺母 13,可以改变盖板 16 的位置,满足不同工件对调节高度的要求。在盖板 16 下边的两个调节螺母中,装有八个紧固螺钉 6,在调节螺母位置调好后,进一步旋紧紧固螺钉,可以防止调节螺母松动,保证盖板和双柱连接牢固。气缸杆端部装有夹紧头 2,该夹紧头装有夹紧盖 1、二个紧固螺钉 5 和防转杆 11,防转杆11 与导向杆 12 连接,导向杆 12 与夹紧头 2 一起上下运动,防止夹紧头转动。

气源处理元件、四通分配器和两个两位五通单气控换向阀装于铝合金方型梁上,一起构成气动控制单元,铝合金方型梁通过连接组件固定在气缸上;左手按钮8和右手按钮7分别装在控制盒17上,控制盒17通过一组螺钉与底板9连接。传递气动控制信号的尼龙管隐藏在控制盒和底板下部,避免受到外部的压迫和损伤。

采用一对调速接头作为进气和出气的流量控制元件,该调速接头 直接安装在气缸的排气口上,调节方便,结构紧凑。

2、气动控制系统



气动控制系统原理图

- 2.1 阀 VL 为左手按钮, 阀 VR 为右手按钮, 分别控制空行程和力行程。
- 2.2 按压 VL,换向阀 V1 换向,液压增力气缸空行程动作。
- 2.3 按压 VR, 换向阀 V2 换向, 液压增力气缸力行程动作。
- 2.4 同时松开 VL 和 VR,换向阀 V1 和 V2 换向,机器复位。

五、安装调试

- 1、气动压力机机械部分调试步骤
- 1.1 松开一组紧固螺钉 6,同步旋转四个调节螺母 13,将液压增力气缸、盖板和夹紧头提升到适当高度。
- 1.2 将上下模分别固定在夹紧头 2 和台面的 T 型槽上,保证夹紧头的下端面和上模柄的凸台贴合,并使上下模对齐。
- 1.3 试模时,按左手按钮 8,空行程动作,同步旋转四个调节螺母 13,改变盖板高度,保证气缸活塞杆伸出后,模具能够到达工作结束位置。
- 1.4 将盖板下边的两个调节螺母旋紧,在试模时,用空行程反复试验机器的工作位置和行程,直到满足正常工作要求。
- 1.5 调整紧固螺钉 6, 使盖板和上面两个调节螺母紧密贴合无松动。
- 1.6 空行程没有问题之后,放上工件,分别先后按压左右手按钮对空行程和力行程试机。如有问题,重复 1.3;如无问题,进行正常工作。
- 2、气动压力机气动系统调试步骤
- 2.1 将相应管径的尼龙管一端连接管接头 3 , 另一端接入气源。
- 2.2 提起减压阀旋钮 4,从压力表读数,将输出压力调到 0.5MPa 左右。
- 2.3 先后按压左右按钮,气缸开始下行和加压,松开按钮,气缸返回。
- 2.4 调整减压阀旋钮,将气缸工作压力调整到合适状态,按下旋钮。
- 2.5 分别调整气缸上两个调速接头,通过出气节流,使气缸下压和返回的速度平稳均匀,锁紧调速接头的锁紧螺母。

ATP 系列液压增力气动压力机 六、维护保养及操作注意事项

- 1.维护保养
- 1.1 定时检查气动压力机气路,避免压缩空气的泄漏。
- 1.2 定时给气源处理三联体加润滑油并且排出水汽。
- 1.3 定时给气缸活塞杆和导向杆涂抹润滑脂,避免划伤。
- 1.4 及时检查夹紧头和气缸活塞杆连接,保证贴紧,避免松动。
- 1.5 经常检查盖板和双柱,如果窜动,及时旋紧调节螺母和紧固螺钉。
- 2.操作注意事项
- 2.1 经常检查输入气源的压力,保证压力稳定,且最大压力小于 1MPa。
- 2.2 注意快进行程、工作行程和返回行程运行速度的调节,在满足工作效率的情况下,尽量降低压力,减少流量,平稳运行,避免冲击。
- 2.3 上下模一定对准并且禁锢,防止歪斜,导致压力机或工装损坏。
- 2.4 必须用双手分别按压左右两个控制按钮,分别控制空行程和力行程,避免把手留在工作区域,防止压伤手指。
- 2.5 工装设计必须考虑工件的稳定性, 防止下压过程中工件飞出。

注释 1: 烟台微特保留对产品的变更和发展的权利,若有变更,恕不另行通知。注释 2: 若产品实物在改进过程中与技术资料不符,请来电查询,以实物为准。

压力化为动力 技术创造价值





烟台微特机械有限公司 Yantai VOT Machinery Co.,Ltd

地址:山东省烟台市芝罘区只楚路124号 4-2303

邮编:264000

电话:0535-6286968 传真:0535-6686968 http://www.vot.com.cn E-mail:sale@vot.com.cn